DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

Stenløse Vandværk
Frederikssundsvej 137
3660 Stenløse

Analyserapport nr. 20200817/016
2. november 2020
Blad 1 af 1

Kopi til:

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	11,1	°C

Prøvested:	Afgang, værk Smedebakken VV	
Prøvedato:	2020-08-05 Kl. 08:18	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav 1)**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER		Påvist			
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	0,09	0,1	LC/MS	20%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Pesticid er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 385354, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*